


Liite 5. Tärinän leviäminen, Linnainmaan haara, vaihe 1

Rataosuus Tays-Niihama (Tenniskatu)

Murskaus aiheuttaa lievää tärinää, jota ei kuitenkaan havaita kuin murskaimen välittömässä läheisyydessä. Murskauksen aiheuttamasta tärinästä ei aiheudu haitallisia ympäristövaikutuksia.

Itsenäisyydenkadun vaihteenmuutostöistä ei aiheudu tärinää ympäristöön.



Liite 5. Tärinän leviäminen, Linnainmaan haara, vaihe 1

Hervannan Varikko

