


HELMIKUU 1.2.

Nykytilanne

10.00



12.00






15.00



18.00



Tilanne kaavan toteutumisen jälkeen



TOUKOKUU 1.5.

Nykytilanne



Tilanne kaavan toteutumisen jälkeen



Tarkastelussa ei huomioida puuston aiheuttamaa varjostusta.

HEINÄKUUN 1.7.

Nykytilanne

10.00



12.00




15.00



18.00




Tilanne kaavan toteutumisen jälkeen




SYYSKUU 1.9.

Nykytilanne



Tilanne kaavan toteutumisen jälkeen






Tarkastelussa ei huomioida puuston aiheuttamaa varjostusta.

MAALISKUU 20.3.

kevätpäiväntasaus

Nykytilanne




Tilanne kaavan
toteutumisen jälkeen




HUHTIKUU 3.4.

Nykytilanne






Tilanne kaavan
toteutumisen jälkeen



Tarkasteltu kevätajan varjostusta 2 viikon välein.
Tarkastelussa ei huomioida puuston aiheuttamaa
varjostusta.

HUHTIKUU 17.4.

Nykytilanne




Tilanne kaavan toteutumisen jälkeen




TOUKOKUU 1.5.

Nykytilanne



Tilanne kaavan toteutumisen jälkeen



Tarkasteltu kevätajan varjostusta 2 viikon välein.
Tarkastelussa ei huomioida puuston aiheuttamaa varjostusta.